

老朽化した鋳鉄製の排水管の断面図

漏水事故を起こした排水管の断面を見ますと、錆びと汚れがひどく閉塞率が高くなっています、いつ漏水してもおかしくない程の非常に危険な状態でした。

