



【状況実施確認①】

- 内視鏡カメラで洗浄前と洗浄後を比較。
壁面に固着した油脂がきれいに除去されている状況。




柵に流れる油脂の塊

【状況実施確認②】

■天井内横引管の洗浄前と洗浄後を比較。汚れは除去された。



■ピット内横引管の洗浄前と洗浄後を比較。汚れは除去された。



【実施結果】

- 管内は高水圧洗浄により、汚れの除去ができました。
逆流事故を防ぎ、管内を良好な状態にする為に、今回は「立管先行洗浄方式」を提案・実施しました。
安心して皆様に暮らしていただく為、日々進歩する技術を学び、より最善の方法で、今後も提案をしてまいります。

